


индикатор дефектов

ПОМОЖЕТ БЫСТРО НАЙТИ



СКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА

Индикатор предназначен для обнаружения дефектов кузова автомобиля скрытых шпатлевкой. Он позволяет оценить ее толщину под краской на стальных деталях. Прибор имеет малые габариты и не требует установки элементов питания.

Порядок работы:

- 1.Торец индикатора, помеченный стрелками с надписью “датчик”, плотно прислонить к исследуемой поверхности, держа его шкалой к себе.
- 2.При отсутствии шпатлевки под краской стрелка отклонится из красного сектора в зеленый.
- 3.При наличии под краской шпатлевки более 1 мм отклонение стрелки будет в пределах красного сектора.

СДЕЛАНО В РОССИИ